



[bx] Anschluß b (HT) ist nur vorhanden
bei Einbau von ZGO 611-0

Bearbeiter : B.Willmann Datum : 01.09.94

SSS SIEDLE S.Stedle & Söhne
Telefon- und Telegrafentelefonwerke
Stiftung & Co
78120 Furtwangen

Maßst:
Blatt: 1/1

AS-6/2-53a-1 mit 2MOM
1 TL/HT, 2-n HT/MO, ..HT